

# KRISTAL

## COMPONENTI

51% viscosa - 33% cotone - 14% lino - 2%


acrilico


## RESISTENZA ALLA LUCE


4-5


## RESISTENZA ALLA ABRASIONE


20.000

 NON LAVARE AD ACQUA


 NON CADEGGIARE

 STIRATURA MAX. 110°C

 LAVAGGIO A SECCO CON AZIEN MECCANICA  
RIDOTTA

 NON ASCIUGARE A MEZZO DI ASCIUGABIANCHERIA  
TAMBURO ROTATIVO

Le finiture visualizzate sono indicative e possono differire  
dall'originale.



K9810




K9811




K9820




K9821




K9822



K9830



K9832




K9834




K9840




K9842




K9880




K9881



K9890



K9895



K9896